

## ***Unsere Sortierungsvorschriften für Hobelwaren***

### **Nordische Fichte**

#### **A/B Qualität:**

Beste Qualität der nord. Fichte. Gesund- und kleinastig, gemischt mit etwas groberen Aesten, jedoch ohne Flickäste, ohne Ausfalläste, ohne Markstreifen, blank- und rissfrei. einseitig verwachsene kleine Schwarzäste, leichter Buchs, vereinzelt vorkommende Markstreifen, kleinere Harzgallen, nicht durchgehende Herzrisse und kleine Endrisse, leicht angerissene Kantenrisse toleriert.

#### **C Qualität:**

Geduldet sind Buchs, Harzgallen, Markstreifen, mässige Farbfehler, leichte Hobelfehler, grobe Aeste, Durchfalläste mit Melser-Zapfen geflickt, Schwarzäste, mässige Flächen- und Endrisse

### **Nordische Föhre**

#### **A/B Qualität:**

Gesunde Aeste, wenig schwarze Aestchen, kleinere Markstreifen, vorkommende angesplitterte Kantenäste. Ohne Flickäste

### **Einheimische Fichte**

#### **A/B/C Qualität:**

Täfer aus einheimischem Holz gefertigt. Gesund verwachsene Aeste, vereinzelt fixe schwarze Aeste. Toleriert: leichter Buchs, vereinzelt Markstreifen, anfallende kleine angerissene Kantenäste.

### **Sibirische Lärche**

#### **A/B**

#### **Qualität:**

Täfer aus sibirischem Holz gefertigt. Gesund verwachsene Aeste, vereinzelt fixe schwarze Aeste. Praktisch ohne Splint und ohne Harz.

Toleriert: leichter Buchs, vereinzelt Markstreifen, anfallende kleine angerissene Kantenäste.